

安全生产行政执法文书

责令限期整改指令书

(中宁)应急责改〔2019〕132号

宁夏元森资源综合利用有限公司:

经查,你单位存在下列问题:

1. 焦炭油站中机接地串联,应立即更改。
2. 焦炭CO₂气体经报警处于报警状态未及时处理。
3. 阳板液池站润有限空间作业警示牌损坏更换。
4. 宣纸低电压配电室双器数量配备不足。
5. 安全科科长,签发元森公司任命文件。

(此栏不够,可另附页)。

现责令你单位对上述第 15 项问题于 2019 年 9 月 5 日前整改完毕,达到有关法律法规规章和标准规定的要求。逾期不整改或达不到要求的,依法给予行政处罚;由此造成事故的,依法追究有关人员的责任。

如果不服本指令,可以依法在 60 日内向中宁县人民政府或者中卫市应急管理局申请行政复议,或者在六个月内依法向中宁县人民法院提起行政诉讼,但本指令不停止执行,法律另有规定的除外。

安全生产监管执法人员(签名): 王尔平 证号: 64050014

王成鹏 证号: 64050076

被检查单位负责人(签名): 孙学



2019 年 8 月 21 日

安全生产行政执法文书

整改复查意见书

(中宁)应急复查字〔2019〕第(132)号

宁夏元泰资源综合利用有限公司:

本机关于2019年8月21日作出了《责令限期整改指令书》的决定[(中宁)应急整改字〔2019〕第(132)号],经对你单位整改情况进行复查,提出如下意见:

- | | |
|--|-----|
| 1. 焦炭油站电机接地串联,应立即更改 | 已整改 |
| 2. 焦炭CO ₂ 气体站报警处于报警状态,未及时处理 | 已整改 |
| 3. 阳板液池涵洞有限空间作业警示牌损坏更换 | 已整改 |
| 4. 窑头低压配电室灭火器数量不足 | 已整改 |
| 5. 安全科科长、安全员无公司任命文件 | 已整改 |

被复查单位负责人(签名):

安全生产监管执法人员(签名):

王永升

证号: 6405014

成小鹏

证号: 6405070



本文书一式两份:一份由应急管理部门备案,一份交被复查单位。