

2022.3.7



附件 1

2022年中宁县应急管理局“双随机、一公开”抽查工作计划（部门内部）

序号	抽查项目	抽查内容	抽查比例	抽查方式	抽查范围	抽查实施时间	实施抽查单位
1	危险化学品生产企业执法检查	<ol style="list-style-type: none"> 1.危险化学品经营许可证、易制毒化学品登记备案证明是否到期； 2.经营范围是否与《危险化学品经营许可证》所载明的一致； 3.安全生产知识和管理能力考核合格持证情况； 4.是否违规储存危险化学品等情况； 5.主要负责人、承包经营者、安全生生产管理培训、持证情况； 6.相关从业人员是否经过安全培训教育。 	5%	现场检查	中宁县	3月-5月	中宁县应急管理局
2	工贸企业安全生产执法检查	<ol style="list-style-type: none"> 1.是否配备职工应急防护用品，职工是否可以熟练操作； 2.有限空间作业安全生产管理制度、操作规程健全和落实情况； 3.有限空间作业票办理情况； 4.是否配备有毒有害气体检测仪，有无安全监护人员； 5.有限空间作业人员安全教育培训情况。 	8%	现场检查	中宁县	6月-9月	中宁县应急管理局
3	安全生产执法检查	<ol style="list-style-type: none"> 1.主要负责人对《中华人民共和国安全生产法》法定职责的落实情况； 2.安全生产管理机构安全生产管理人员履行职责情况； 3.生产经营单位开展安全检查情况。 	5%	现场检查	中宁县	10月-11月	中宁县应急管理局

注：“抽查项目”一栏，填写项目名称，如：广告市场检查；抽查方式可据实填写现场检查/书面检查/网络检查；抽查比例依据抽查项目的重要性、抽查对象信用等级水平制定，抽查比例填写范围为5%-100%；抽查范围为全县；抽查实施时间填写为X月-X月；实施抽查单位填写XX局（XXX科室）。

3.7



附件 2

2022年中宁县应急管理局“双随机、一公开”抽查工作计划（部门联合）

序号	抽查项目	抽查内容	抽查比例	抽查方式	抽查范围	抽查实施时间	实施抽查牵头单位	实施抽查参与单位
1	危险化学品企业执法检查	1.是否严格执行《化学品生产单位特殊作业安全管理制度》（GB-30871-2014）标准，并不断完善特殊作业管理制度； 2.是否按照特殊作业安全管理考核（处罚）办法进行考核； 3.检查企业在特殊作业中违规违章行为；	5%	现场检查	中宁县	3月-5月	中宁县应急管理局	中卫市生态环境局 中宁县分局
2	工贸企业执法检查	对特种人员的监督检查 对有限空间的监督检查	5%	现场检查	中宁县	7月-9月	中宁县应急管理局	中宁县市场监督管理局

注：“抽查项目”一栏，填写项目名称，如：广告市场检查；抽查方式可据实填写现场检查/书面检查/网络检查；抽查比例依据抽查项目的重要性、抽查对象信用等级水平、抽查领域风险水平制定，抽查比例填写范围为5%-100%；抽查范围为全县；抽查实施时间填写为X月-X月；实施抽查牵头部门填写本单位名称；实施抽查牵头部门填写本单位名称。

附件 3:

中宁县部门联合“双随机”抽查记录表

被抽查单位名称	宁夏兴尔泰化工集团有限公司	注册号或 统一社会信用代码	9164052175082738161
法定代表人 (负责人)及联系方式	曹林 15109657688	经营地址	石匠巷
检查内容	牵头单位(县应急管理局): 联合单位(中宁县分局):		
检查情况	<input type="checkbox"/> 经检查, 通过登记的地址和联系电话无法找到被抽查单位。 <input type="checkbox"/> 经检查, 未发现存在违法违规行为。 <input type="checkbox"/> 经检查, 存在以下问题:		
存在的问题	停产停业		
处理意见			
检查人员签名:	姜利军 张中平	日期:	2022年4月29日
被抽查企业(负责人、管理者等)对检查记录的意见: 签名(盖章):	李如荣	日期:	2022年4月29日

附件 3:

中宁县部门联合“双随机”抽查记录表

被抽查单位名称	中宁县新世纪 冶炼有限公司	注册号或 统一社会信用代码	91640521763218715J
法定代表人 (负责人)及联系方式	刘彪 15209658730	经营地址	宁东工业园区
检查内容	牵头单位(县应急管理局): 1. 生产现场警示标志、操作规程等; 2. 重大危险源管控、特种作业管理、特种设备管理等; 3. 档案资料、生产现场主要负责人、安全管理人员履职等状况。 联合单位(县生态环境局): 1. 环保设施是否正常运行; 2. 固废是否安全处置及储存; 3. 现场检查时企业正在停产检修。		
检查情况	<input type="checkbox"/> 经检查, 通过登记的地址和联系电话无法找到被抽查单位。 <input type="checkbox"/> 经检查, 未发现存在违法违规行为。 <input checked="" type="checkbox"/> 经检查, 存在以下问题:		
存在的问题	1. 电石库警示标志褪色(举一白三); 2. 电石库电石码垛堆存在坍塌伤人安全隐患; 3. 电石库周围区域配电箱一闸多接; 4. 金属电柜接线盒密封不严; 5. 码头有限空间作业标志不清; 6. 维修车间内设备操作外无操作规程; 7. 维修车间左侧剪板机无急停装置; 8. 开孔叉车无视频监控; 9. 维修车间电焊二次接线盒破损, 存在触电安全隐患。		
处理意见	责令限期整改于5月10日前整改完成。		
检查人员签名:	姜研、张彬、刘彪 日期: 2022年4月27日		
被抽查企业(负责人、管理者等)对检查记录的意见:	情况属实		
签名(盖章):	刘彪 日期: 2022年4月27日		

附件 3:

中宁县部门联合“双随机”抽查记录表

被抽查单位名称	宁夏云天化工有限公司	注册号或 统一社会信用代码	91640521MA76EAWX4
法定代表人 (负责人)及联系方式	李连忠 15379680688	经营地址	石空工业园区
检查内容	<p>牵头单位(中宁县应急管理局): 1. 现场查看台账、警示标志、操作规程等; 2. 重大危险源辨识、中停种设备管理、特殊作业管理等情况; 3. 档案资料、现场物品、主要责任人安全培训记录等抽查。</p> <p>联合单位(生态环境局):</p> <p>1. 福美纳生产车间异味经室有刺鼻的气味逸散。 2. 福美纳车间2#废气排放口送风抽力, 有水滴漏。 3. 危废暂存间无标识牌, 未有危废。</p>		
检查情况	<input type="checkbox"/> 经检查, 通过登记的地址和联系电话无法找到被抽查单位。 <input type="checkbox"/> 经检查, 未发现存在违法违规行为。 <input checked="" type="checkbox"/> 经检查, 存在以下问题:		
存在的问题	<p>1. 福美纳车间2#尾气与塔引风机法兰滴漏; 2. 福美纳车间西侧防爆配电箱未刷防腐绝缘涂层; 3. 福美纳液体装车车枪未进行固定; 4. 液体福美纳装车处应配备便携式洗眼器。</p>		
处理意见	责令限期整改。		
检查人员签名:	吴解平、张东仁、苗艳丽		日期: 2022年4月28日
被抽查企业(负责人、管理者等)对检查记录的意见:	情况属实、		
签名(盖章):	贾立刚		日期: 2022年4月28日

附件 3:

中宁县部门联合“双随机”抽查记录表

被抽查单位名称	宁夏吴尔泰集团中宁吴德化工有限公司	注册号或统一社会信用代码	91640521799300991
法定代表人 (负责人)及联系方式	李毅 13629553609	经营地址	石空工业园区
检查内容	<p>牵头单位(县应急管理局): 1. 生产现场警示标志、操作规程等; 2. 特种作业备案、特种作业人员持证情况等; 3. 档案资料、生产现场、主要负责人、安全管理人员履职情况等。</p> <p>联合单位(市生态环境局):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 环保设施是否正常运行; 2. 危废暂存间危废管理及处置; 3. 环评、排污许可证等手续 		
检查情况	<input type="checkbox"/> 经检查, 通过登记的地址和联系电话无法找到被抽查单位。 <input type="checkbox"/> 经检查, 未发现存在违法违规行为。 <input checked="" type="checkbox"/> 经检查, 存在以下问题:		
存在的问题	<ol style="list-style-type: none"> 1. 多级泵房磷酸三钠储罐下方法兰渗漏。 2. 储罐车间个别作业人员职业危害告知卡未及时更新。 3. 危废库门口壁式开盖箱无警示标志, 箱门接头线头裸露, 未跨接。 <p>部分原料露天堆放, 企业计划2个月内消耗完并建封闭原料库。</p>		
处理意见	责令限期整改, 限期5月10日前完成整改。		
检查人员签名:	姜开干、张本仁、苗艳丽 日期: 2022年4月28日		
被抽查企业(负责人、管理者等)对检查记录的意见:	情况属实		
签名(盖章):	日期: 2022年4月28日		

附件 3:

中宁县部门联合“双随机”抽查记录表

被抽查单位名称	宁夏兴泰集团 兴泰冶金制品有限公司	注册号或 统一社会信用代码	91640521763241304T
法定代表人 (负责人)及联系方式	魏平 15379693687	经营地址	石空工业园区
检查内容	<p>牵头单位(应急管理局): 1. 生产现场警示标志、操作流程图等; 2. 重大危险源安全警示标志、特种设备作业人员持证情况; 3. 档案资料、生产现场、主要负责人、安全管理人员履职等情况。</p> <p>联合单位(生态环境局):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 环保设施是否正常运行 2. 危废暂存间危废管理及处置 3. 环评、排污许可证等手续 		
检查情况	<input type="checkbox"/> 经检查, 通过登记的地址和联系电话无法找到被抽查单位。 <input type="checkbox"/> 经检查, 未发现存在违法违规行为。 <input checked="" type="checkbox"/> 经检查, 存在以下问题:		
存在的问题	<ol style="list-style-type: none"> 1. 总碳棚粉尘职业卫生告知牌未及时更新 2. 氧气瓶房(氧气瓶缺失)安全附件(避震圈、帽盖)且氧气瓶无防倾倒措施 3. 氧气瓶房危险告知牌破损需更换 4. 较好重大危险源(电石库防沉沟)储量不够 		
处理意见	责令限期整改, 限期5月10日前完成整改。		
检查人员签名:	吴开轩 褚东红 尹霞 日期 2022年4月28日		
被抽查企业(负责人、管理者等)对检查记录的意见: 签名(盖章):	魏平 日期 2022年4月28日		

检查对象列表

检查机构(对象总数)	统一社会信用代码	检查对象名称	经营场所/住所	法人负责人
中宁县应急管理 局(5个)	91640521750827381G	宁夏兴尔泰化工集团有限公司	宁夏回族自治区中宁县石空镇东侧	曹杰
	91640521MA76ECAWX4	宁夏天元化工有限公司	中宁县石空工业园区华夏特钢生活区1层03	李建忠
	91640521763241304T	宁夏兴尔泰集团中宁兴鑫冶金制品有限公司	宁夏回族自治区中宁县石空镇	杨建明
	916405217999300991	宁夏兴尔泰集团中宁兴德化工有限公司	宁夏回族自治区中宁县石空镇	李毅
	91640521763216715J	中宁县新世纪冶炼有限公司	宁夏回族自治区中宁县宁新工业园区	刘彪